



ENVIRO SOLUTIONS

Division of LST INDUSTRIES L.L.C.

7439 Hunters Land San Antonio TX 78249

Phone: (210) 696-6300 Fax: (210) 888-9668

Clarificadores

Todos los clarificadores de Enviro Solutions están hechos con los componentes de la más alta calidad.

Enviro Solutions ofrece un diseño superior y atención al detalle en clarificadores, sistemas y equipos de tratamiento, la solución lógica para profesionales como usted.

CLARIFICADORES DE PLACA INCLINADA DE ACERO:

<i>Modelo</i>	<i>Impresión de Pie</i>	<i>Construcción</i>	<i>GPM</i>	<i>Zona de Asentamiento</i>
ESI-010-ISO	4.5'X7'X8'H	ACERO	10	49
ESI-020-ISO	5.5'X7'X8'H	ACERO	20	98
ESI-040-ISO	5'X8'X10'H	ACERO	40	192
ESI-060-ISO	5'X10'X12'H	ACERO	60	288
ESI-080-ISO	6'X9'X12'H	ACERO	80	384
ESI-100-ISO	6'X10'X12'H	ACERO	100	480
ESI-150-ISO	6'X11'X13'H	ACERO	150	640
ESI-200-ISO	6'X15'X13'H	ACERO	200	960
ESI-275-ISO	6'X14'X14'H	ACERO	275	1344
ESI-350-ISO	9'X14'X17'H	ACERO	350	1696
ESI-450-ISO	9'X16'X17'H	ACERO	450	2176

CLARIFICADORES DE FLUJO TRANSVESAL DE ACERO INOXIDABLE:

<i>Modelo</i>	<i>Impresión de Pie</i>	<i>Construcción</i>	<i>GPM</i>	<i>Zona de Asentamiento</i>
ESI-005-CSO	4'X4'X7'H	ACERO INOXIDABLE	5	32
ESI-010-CSO	4'X4'X7'H	ACERO INOXIDABLE	10	64
ESI-015-CSO	4'X4'X7'H	ACERO INOXIDABLE	15	96
ESI-020-CSO	6'X6'X10'H	ACERO INOXIDABLE	20	125
ESI-025-CSO	6'X6'X10'H	ACERO INOXIDABLE	25	160
ESI-030-CSO	6'X6'X10'H	ACERO INOXIDABLE	30	192
ESI-035-CSO	8'X8'X10'H	ACERO INOXIDABLE	35	224
ESI-040-CSO	8'X8'X10'H	ACERO INOXIDABLE	40	256
ESI-045-CSO	8'X8'X10'H	ACERO INOXIDABLE	45	288
ESI-050-CSO	8'X8'X10'H	ACERO INOXIDABLE	50	320



ENVIRO SOLUTIONS

Division of LST INDUSTRIES L.L.C.

7439 Hunters Land San Antonio TX 78249

Phone: (210) 696-6300 Fax: (210) 888-9668

Todos los clarificadores ISO incluyen:

- Placas de 3/16" PVC extraíble.
- Construcción de acero al carbono de 1/4".
- Flash interno y tanque de floculación.
- Alimentador deflector y canaletas de descarga.
- Cono interno de espesamiento de fangos.
- Acabado de pintura EPOXI.

Para ISO clarificadores incluyen:

- Ajuste del pH interno de la cámara.
- Depósito Flash interno (*Solo acero inoxidable*).
- Depósito de floculación interno (*Solo acero inoxidable*).



ENVIRO SOLUTIONS